

ALLEGATO FOTOGRAFICO

Esecuzione immobiliare

45 / 2019





Fig. 1 vista aerea della delimitazione della parte di edificio esecuzione in rosso con parte confinante altra ditta gialla.



Fig. 2 vista della strada Levantio.



Fig. 3 vista della casa da sud.



Fig. 4 vista da ovest del cancello pedonale e facciata.



Fig. 5 vista cancello passo carraio



Fig. 6 vista cancello passo carraio da interno



Fig. 7 vista area scoperta verso sud – est



Fig. 8 vista area scoperta verso sud – ovest





Fig. 9 vista area scoperta verso sud



Fig. 10 vista fianco dell' immobile da sud.



Fig. 11 vista del fianco verso ovest.



Fig. 12 Vista del porticato a sud da ovest



Fig. 13 Vista fianco sx da nord



Fig. 14 Vista scoperta lato a nord altra ditta



Fig. 15 Vista area scoperta vicino cancello carraio di altra ditta.



Fig. 16 Vista passaggio per accesso porta locale caldaia e garage parte eseguita.



Fig. 17 vista porta locale caldaia e portone garage nel seminterrato.



Fig. 18 Vista porta ingresso casa



Fig. 19 Vista porta ingresso casa. Si veda la porta interna abusiva.



Fig. 20 Vista soggiorno da porta finestra





Fig. 21 Vista soggiorno verso porta finestra a ovest



Fig. 22 Vista soggiorno verso finestra a sud.



Fig. 23 vista porta finestra nel soggiorno



Fig. 24 Vista corridoio
verso nord





Fig. 25 vista porta verso altra proprietà alla fine corridoio.



Fig. 26 Vista corridoio da porta abusiva.





Fig. 27 vista cucina verso porta finestra



Fig. 28 Vista cucina da porta finestra





Fig. 29 Vista porta ingresso camera letto



Fig. 30 vista camera letto da ingresso.





Fig. 31 vista bagno



Fig. 32 vista vano scala nel seminterrato





Fig. 33 Vista locale cucina nel seminterrato.



Fig. 34 Vista disimpegno nel seminterrato





Fig. 35 vista bagno nel seminterrato.



Fig. 36 Vista locale garage. Si noti il portone scorrevole.



Fig. 37 Vista altra stanza nel seminterrato



Fig. 38 Vista altra stanza nel seminterrato



Fig. 39 Vista altra stanza nel seminterrato



Fig. 40 vista locale caldaia




Fig. 41 Vista accumulo acqua sanitari



Fig. 42 Vista targhetta caldaia



Fig. 43 Vista autoclave



Fig. 44 Vista porta locale caldaia verso accesso esterno





Fig. 45 Vista condizionatore nella stanza soggiorno.



Fig. 45 Vista posizione dove alloggiato l'apparecchio misuratore del metano.



Fig. 45 Vista del misuratore del metano.