

Individuazione del Lotto 3

Stralcio Google Earth Pro




Beni in Strada Statale 596 snc

n.p.	Fg	mapp.	sub	Categoria – Piano - Classe				Consistenza	Sup. catastale m²	Rendita €	
In CF											
15	12	1488	-	D/7	Att. ind.	-	-	-	-	2.254,92	
Bene correlato in CT Fg 12 mapp. 1488											
In CT											
16	12	585	-	-	Sem. irr.	-	2	-	2.194	RD 27,19	RA 20,40
17	12	381	-	-	Sem. irr.	-	2	-	2.262	RD 28,04	RA 21,03
18	12	586	-	-	Sem. irr.	-	2	-	2.194	RD 27,19	RA 20,40
19	12	625	-	-	Sem. irr.	-	2	-	563	RD 6,98	RA 5,23


Stralcio estratto mappa CT Fg 12



Stralcio Geoportale CT Fg 12



Stralcio scheda catastale



Stralcio mapp. 1488 tettoia (cat. D/7 attività produttive)

Documentazione fotografica



f.1



f.2



f.3



f.4



f.5

- f.1 Vista accesso al Lotto dalla SS 596
f.2 Vista stradina interna dalla SS 596 alla tettoia
f.4 Vista stradina interna a confine sud

- f.3 Struttura amovibile sul sedime mapp. 1444 in CF
f.5 Idem



f.6



f.7



f.8



f.9



f.10



f.11

- f.6 Vista veicolo e materiali in disuso
f.8 Vista struttura in acciaio e copertura a confine nord
f.10 Vista veicoli in disuso sotto tettoia a confine nord

- f.7 Vista altro veicolo in disuso
f.9 Vista elementi di struttura metallica in disuso
f.11 Vano in muratura coperto dalla tettoia



f.12



f.13



f.14



f.15



f.16



f.17

- f.12 Vista parte di struttura della tettoia
 f.14 Vista tettoia prefabbricata
 f.16 Vista veicoli e materiali vari in disuso sul piazzale

- f.13 Vista veicoli e materiali in disuso
 f.15 Vista parte tettoia prefabbricata e parte in acciaio
 f.17 Idem



f.18



f.19



f.20



f.21



f.22



f.23

f.18 Vista materiali vari sul piazzale

f.20 Vista a confine nord

f.22 Vista piazzale con cassoni

f.19 Vista cumulo pneumatici sul piazzale

f.21 Vista materiali sul piazzale

f.23 Vista veicoli sul piazzale



f.24



f. 25



f.26



f.27



f.28

f.24 Vista cassone sul piazzale

f.26 Vista veicoli con cassone sul piazzale

f.28 Vista aerea utilizzo piazzale (Google Earth ripresa 2021)

f.25 Vista materiali vari

f.27 Vista stradina interna verso il cancello di uscita sulla SS596