



Vista dell'ingresso della Palazzina e dettaglio della porta di ingresso all'abitazione.



Viste del distributivo di ingresso.





Viste del servizio igienico dal corridoio di ingresso.




Viste del servizio igienico.







Viste della camera da letto, suddivisa in più spazi con strutture in legno (da rimuovere).




Viste della camera da letto, suddivisa in più spazi con strutture in legno (da rimuovere).





Viste della zona giorno / cucinotto.



Viste della zona giorno / cucinotto. Dettaglio della nicchia in muratura abusiva.







Vista della caldaia e della predisposizione per la cappa.