

ALLEGATO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- *Foto nn. 1, 2, 3....., 20;*
- *Ubicazione dei coni ottici.*



Foto n. 1: Fabbricato in cui è ubicato al piano terra il locale commerciale



Foto n. 2: Locale commerciale ingresso lungo Vicolo III Triggio al civico 32



13 Maggio 2025 9:01 AM

Foto n. 3: Locale commerciale ingresso lungo Vicolo III Triggio



13 Maggio 2025 9:01 AM

Foto n. 4: Locale commerciale - Fabbricato al civico 34 (Ingresso androne)



Foto n. 5: Locale commerciale - Ingresso



Foto n. 6: Locale commerciale – Ingresso antibagno



Foto n. 7: Locale commerciale – Bagno 1



Foto n. 8: Locale commerciale – Bagno 2



Foto n. 9: Locale commerciale - Antibagno



Foto n. 10: Locale commerciale – Locale 1 e Locale 2



Foto n. 11: Locale commerciale – Locale 1



Foto n. 12: Locale commerciale – Locale 2



Foto n. 13: Locale commerciale – Disimpegno (porta di collegamento con l’androne del Fabbricato al civico 34)



Foto n. 14: Locale commerciale – Disimpegno (porta in legno di accesso al cortile)



Foto n. 15: Locale commerciale – Cucina



Foto n. 16: Locale commerciale – Bagno 3



Foto n. 17: Locale commerciale – Deposito e Ripostiglio



Foto n. 18: Locale commerciale – Deposito



Foto n. 19: Locale commerciale – Deposito (porta finestra di accesso al cortile)



Foto n. 20: Locale commerciale – Cortile

LOCALE COMMERCIALE UBICATO NEL COMUNE DI BENEVENTO AL VICOLO III TRIGGIO NN. 28, 30 E 32 UBICAZIONE DEI CONI OTTICI

