

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA EI 210/2023



Foto Satellitare della zona di Giulianello con posizione degli immobili di cui al LOTTO 1 e LOTTO 2



Foto Satellitare ingrandita degli immobili di cui al LOTTO 1



Vista dall'accesso su strada degli immobili di cui al Bene 1 e Bene 2



Vista esterna generale dell'immobile Bene1 e Bene2



Vista esterna d'angolo destro dell'immobile Bene1 e Bene2



Vista esterna d'angolo sinistro dell'immobile Bene1 e Bene2




Vista esterna scorcio centrale dell'immobile Bene1 e Bene2



Vista interna dell'immobile Bene 1 zona esposizione/vendita



Vista interna dell'immobile Bene 1 zona esposizione/vendita



Vista interna dell'immobile Bene 1 zona esposizione/vendita



Vista interna dell'immobile Bene 1 zona magazzino



Vista interna dell'immobile Bene 2 zona esposizione/vendita al piano terra



Vista interna dell'immobile Bene 2 zona superiore soppalco al piano 1°



Vista interna dell'immobile Bene 2 panoramica del soppalco al piano 1°



Viste esterna nel piazzale dei manufatti irregolari da rimuovere





Viste esterna nel piazzale dei manufatti irregolari da rimuovere

