



Figura 1 facciata sud/est del fabbricato a cui appartiene l'immobile pignorato in Pratella alla via Ravone n.1



Figura 2 facciata nord del fabbricato a cui appartiene l'immobile pignorato in Pratella alla via Ravone n.1



Figura 3 accesso al vano scala comune del fabbricato



Figura 4 ingresso al piano seminterrato dal vano scala comune del fabbricato



Figura 5 rampa carrabile per accesso al piano seminterrato in corso di costruzione



Figura 6 rampa carrabile per accesso al piano seminterrato in corso di costruzione





Figura 7 accesso al box auto del piano seminterrato



Figura 8 accesso al box auto del piano seminterrato



Figura 9 box auto al piano seminterrato



Figura 10 box auto al piano seminterrato



LOTTO N.3
BOX AUTO
AL PIANO SEMINTERRATO
PARTICELLA 5065 SUB 7



RAMPA CARRABILE IN CORSO DI COSTRUZIONE





Figura 15 Planimetria secondo la CILA del 12/02/2018 prot. n.811 - LOTTO N.3

DIFFORMITA' URBANISTICA
LOTTO N.3
BOX AUTO
AL PIANO SEMINTERRATO
PARTICELLA 5065 SUB 7



RAMPA CARRABILE IN CORSO DI COSTRUZIONE




Figura 16 Planimetria delle difformità urbanistiche del LOTTO N.3