



Veduta di stimatrix for Maps



Veduta aerea di Google





Foto n. 1 – Vista dell'intero fabbricato



Foto n. 2 – Vista dell'ampliamento del fabbricato e scala di accesso al P1





Foto n. 3 – Fabbricato originario e ampliamento in secondo piano



Foto n. 4 – Strada di accesso con particelle con servitù di passaggio



Foto n. 5 – Stanza di accesso del fabbricato originario



Foto n. 6 – Stanza di accesso del fabbricato originario





Foto n. 7 - collegamento tra il fabbricato originario e  
l'ampliamento



Foto n. 8 – Accesso da sotto la loggia della porzione in ampliamento



Foto n. 9 – Accesso al servizio igienico originario



Foto n. 10 – Accesso al nuovo servizio igienico



Foto n. 11 – Antibagno servizio igienico



Foto n. 12 - servizio igienico



Foto n. 13 – Antibagno nuovo servizio igienico



Foto n. 14 - Nuovo servizio igienico





Foto n. 15 – Porta di accesso al retro del fabbricato



Foto n. 16 - Parte realizzata senza alcun titolo e da rimuovere



Foto n. 17 – Parte realizzata senza alcun titolo e da rimuovere



Foto n. 18 - Parte realizzata senza alcun titolo e da rimuovere





Foto n. 19 – Parte realizzata senza alcun titolo e da rimuovere



Foto n. 20 – Prospetto laterale fabbricato originario





Foto n. 21 – Resede tergale



Foto n. 22 - Resede tergale





Foto n. 23 - Scala di accesso al P1 e alla terrazza



Foto n. 24 – Terrazza e stanza-ufficio al P1



Foto n. 25 – Prospetto laterale ampliamento al P1



Foto n. 26 – Zona ufficio al P1





Foto n. 27 - Zona ufficio al P1



Foto n. 28 – Terrazzo tergale al P1





Foto n. 29 – Vista della copertura della parte costruita senza titolo da demolire



Foto n. 30 – Strada di accesso ai terreni limitrofi





Foto n. 31- Strada nel terreno limitrofo



Foto n. 32– Manufatto precario da rimuovere nel terreno





Foto n. 33 – Manufatto precario da rimuovere nel terreno



Foto n. 34 - Manufatto precario da rimuovere nel terreno