




ELABORATO GRAFICO DEL BENE PIGNORATO





Stato rilevato Piano Terra - Scala 1:100
Catasto Fabbricati Foglio 6 p.IIIa 11 sub 5

Legenda

 Difformità alla planimetria catastale