



Particolare del bar dalla porta d'ingresso dalla sala ristorante



Particolare del bar con vista della porta d'ingresso dalla sala ristorante



Particolare del bar con vista della porta d'ingresso dalla sala ristorante



Particolare del bar con vista della porta d'ingresso dalla loggia

Esecuzione Immobiliare n. 117/2014

Fotogramma n°347



Particolare del magazzino2 dalla porta d'ingresso dal bar

Fotogramma n°348



Particolare del magazzino2 dalla porta d'ingresso dalla loggia



Particolare dello spogliatoio4 dalla porta d'ingresso dal magazzino2



Particolare del bagno8 dalla porta d'ingresso dallo spogliatoio4



Particolare del bagno7 dalla porta d'ingresso dallo spogliatoio4



Particolare della loggia dal porticato con vista della porta d'ingresso al magazzino2



Particolare della loggia dal porticato con vista della porta d'ingresso al disimpegno5 e al sottoscala2



Particolare del disimpegno5 dalla porta d'ingresso dalla loggia



Particolare del bagno9 dalla porta d'ingresso dal disimpegno5



Particolare del disimpegno6 dalla porta d'ingresso dal disimpegno5 con vista della porta d'ingresso al bagno11

Esecuzione Immobiliare n. 117/2014

Fotogramma n°357



Particolare del bagno10 dalla porta d'ingresso dal disimpegno5

Fotogramma n°358




Vista della porta d'ingresso al sottoscala2 dalla loggia



Particolare del sottoscala2 dalla porta d'ingresso dalla loggia

PIANO PRIMO



Particolare della scala di collegamento con il piano primo



Particolare della terrazza coperta dalla porta d'ingresso dall'esterno



Particolare della terrazza coperta dalla porta d'ingresso dall'esterno



Particolare della terrazza coperta



Particolare della terrazza coperta



Particolare della terrazza coperta con vista della porta d'ingresso dall'esterno



Particolare della terrazza coperta



Particolare della terrazza coperta con vista della zona bar



Particolare della terrazza coperta



Particolare della terrazza coperta



Particolare della terrazza coperta



Particolare della terrazza coperta con vista dell'altra porta d'ingresso dall'esterno



Vista della porta d'ingresso al vano ascensore e al disimpegno1



Particolare del bagno1 dalla porta d'ingresso dal disimpegno1



Particolare del bagno2 dalla porta d'ingresso dal disimpegno1



Particolare della zona water dalla porta d'ingresso dal bagno2



Particolare della zona water dalla porta d'ingresso dal bagno2



Particolare della zona water dalla porta d'ingresso dal bagno2



Particolare del bagno2



Vista della porta d'ingresso al disimpegno3 dalla terrazza coperta



Vista della porta d'ingresso al disimpegno3 dalla zona bar



Particolare dello spogliatoio dalla porta d'ingresso dal disimpegno3



Particolare dello spogliatoio con vista della porta d'ingresso dal disimpegno3



Particolare del bagno4 dalla porta d'ingresso dal disimpegno3

Esecuzione Immobiliare n. 117/2014

Abitazioni e Garage
Grosseto – Via Danimarca n. 8b/10/12/14
Foglio 89 - P.lla 814 - Sub 6 - 11 - 12 - 13 (ex sub 7 - 8 - 9)

VISTA AEREA DELLA ZONA



Fabbricati in Oggetto



Vista laterale/frontale del fabbricato da Via Danimarca



Vista laterale/frontale del fabbricato da Via Danimarca



Vista laterale/frontale del fabbricato da Via Danimarca



Vista laterale/frontale del fabbricato da Via Danimarca



Vista frontale del fabbricato da Via Danimarca



Vista laterale del fabbricato dalla viabilità pubblica



Particolare del cancelletto d'ingresso alla proprietà da Via Danimarca



Particolare del cancello carrabile d'ingresso alla proprietà da Via Danimarca



Particolare dei cancelletti d'ingresso alla proprietà da Via Danimarca




Particolare del cancello carrabile d'ingresso alla proprietà da Via Danimarca



Particolare del porticato dalla corte privata



Particolare del porticato dalla corte privata



Particolare del porticato dalla corte privata con vista della porta di accesso al garage



Particolare del porticato dalla corte privata